

TElfitTELEKOMUNIKAČNÉ
SYSTÉMY

Faktúra číslo :

11048

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

TElfit, s.r.o.
 Dukelských hrdinov 20
 960 01 Zvolen
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 36646946 DIČ: 2022144872
 IČ DPH: SK2022144872
 OR Okresného súdu B. Bystrica, vl. č. 11412/S

Banka : Tatrabanka, a. s. Zvolen
 SWIFT : TATRSKBX
 Číslo účtu : 2624134049/1100
 IBAN : SK10 1100 0000 0026 2413 4049
 Tel. : 0911/609 316 Fax : telfit@telfit.sk
 Faktúru vyhotovil : Wolkommer Rastislav

Odberateľ :

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
 Záhonok 3205/2
 960 01 Zvolen
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 648515 DIČ: 2021120387
 IČ DPH:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

Záhonok 3205/2
 960 01 Zvolen

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
07.03.2011	07.03.2011	21.03.2011

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **DOVOZ**Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky : Až do úplného úhradenia faktúry je tovar majetkom dodávateľa. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále z omeškania oplatky 0,05% za deň.

Fakturujeme Vám servisné práce na telekomunikačnom zariadení:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Diagnostika funkcie tel. ústredne A-Omega - stiahnutie Log. súboru, oprava prerušenej ISDN linky 045/5364297, 5333505, 5362940, test + kontrolná prevádzka	20	1,00	hod	19,90	19,90
2	000004	Dopravné náklady - paušál Zvolen	20	1,00	ks	3,90	3,90

Základ pre DPH 20 % : 23,80

DPH 20 % : 4,76

Celková suma s DPH	28,56
Celková fakturovaná suma: EUR	28,56
<i>Informatívna celková fakturovaná suma SKK</i>	<i>860,40</i>

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Ceny za montážne a servisné práce sú kalkulované na základe aktuálneho cenníka r. 2011

V cene výrobku je zahrnutý recyklačný poplatok. Tento bol uhradený subjektom, ktorý výrobok uviedol na trh SR. Tento doklad slúži zároveň ako dodací list

Záruka sa nevzťahuje na závady zavinené nehodou, neodborným, nedbalým, alebo násilným zaobchádzaním s výrobkom a nedodržaním prevádzkových a inštalčných podmienok uvedených v návode na obsluhu, použitím inštalčných prostriedkov odporujúcich normám alebo takých, ktoré nie sú homologované (predlžovacie šnúry, koncovky, rozbočovače, apod.), nevhodným umiestnením prístroja (priame slnečné žiarenie, v blízkosti tepelného zdroja, vlhké, prašné, chemicky či inak nevhodné prostredie). Zo záruky sú ďalej vyňaté závady vzniknuté prírodnými vplyvmi (silný vietor, povodeň, záplava, úderom blesku (prepätie), apod.). Pokiaľ nebude pri oprave nájdená chyba, spadajúca do záruky, hradí náklady spojené s výkonom servisného technika kupujúci.

Podpis a pečiatka :